



CHJ, spol. s r.o.

Hněvkovského 1379/8, 149 00 Praha 4

e-mail: chjsro@post.cz

tel.: 777 638 293

PROTOKOL O PROHLÍDCE TELEVIZNÍ KAMEROU

Praha 4

MŠ K Podjezdu

Zjištěný stav, popis nálezů a užití kódů je prováděno dle ČSN - EN 13508-2
"Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek"

Stav prohlíženého zařízení je popisován na videozáznamu operátorem současně při prohlížení, protokol o prohlídce je posouzen z videozáznamu technikem v kanceláři. Při prohlídce byl použit inspekční systém společnosti IBOS spol.s r.o. České Budějovice.

Poloha zjištěného nálezu je zaznamenána za použití odkazu na hodinový ciferník. TV průzkumem nelze ověřit vodotěsnost potrubí.

Nálezy jsou klasifikovány následovně:

- 5 - drobná porucha
- 4 - porucha menšího rozsahu
- 3 - porucha většího rozsahu
- 2 - vážná porucha
- 1 - havarijní stav

5. – Drobná porucha
4. – Porucha menšího rozsahu
3. – Porucha většího rozsahu
2. – Vážná porucha
1. – Havarijný stav

Klasifikace poruch

- Drobná porucha
- Porucha menšího rozsahu
- **Porucha většího rozsahu**
- **Vážná porucha**
- **Havarijní stav**

CHJ spol. s r.o. ②
Hněvkovského 1379/8
140 00 Praha 9
IČO: 25123424, DIČ: CZ25123424
Tel.: 777 638 293